

成都市临溪能源有限公司西来加油站

蒲江西来农机加油站双层罐改造项目竣工环境保护验收

“其他需要说明的事项”

1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

成都市临溪能源有限公司西来加油站“蒲江西来农机加油站双层罐改造项目”的环境保护设施按照项目环评报告表及环评批复要求进行设计，在实际建设过程中加油站落实了其他各项防治污染的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 施工简况

本项目为改扩建项目，淘汰三座单层旧油罐，更换 3 座 SF 双层油罐，分别是 30m³92#汽油罐，20m³95#汽油罐，50m³0#柴油罐，并连同管道一起更换；总储存量为 75m³（柴油折半计），为三级加油站，对站内 600m² 地面进行平整硬化。在建设过程中保证了环保设施建设进度，环保投资金额得到保证，落实了环境保护对策措施，未发生环境事故和污染投诉事件。

1.3 建设过程说明

本项目最早于 2017 年 8 月启动建设，2017 年 10 月建成并进行调试，由于原项目运行多年未办理环评手续，蒲江县环境保护局以“未验先投”对建设单位进行了行政处罚，并于 2017 年 12 月 20 日出具了行政处罚决定书（蒲环罚[2017]122015 号，成都市临溪能源有限公司西来加油站（原蒲江西来农机加油站）于 2018 年 1 月 8 日缴清罚款。由于加油站经营较为困难，加油站运营期间几次转让并变更经营单位名称，2021 年 11 月加油站决定重新启动验收，并委托四川中衡检测技术有限公司对本项目开展环境竣工验收。

本项目加油站位于四川省成都市蒲江县西来镇古城街 99 号，与原环评地址成都市蒲江县西来真西宝路 23 号为同一地址，加油站建设地理位置至建设以来



未发生变化。

1.4 验收过程简况

项目整体正常运行后，我公司委托四川中衡检测技术有限公司承担本项目的验收报告编制及验收检测工作。四川中衡检测技术有限公司具有检验检测机构资质认定证书，证书编号为 162312050064。

2021 年 12 月，四川中衡检测技术有限公司完成本项目竣工验收监测报告编制工作，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求，我公司于 2021 年 12 月 23 日组织验收专家组进行现场验收。验收组由建设单位（成都市临溪能源有限公司西来加油站）、验收监测单位（四川中衡检测技术有限公司），并特邀 3 名专家组成。

验收组现场检查了项目环保设施的建设情况，听取了建设单位关于项目环境保护执行情况的介绍，经认真讨论，形成如下验收组意见：验收组对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，经认真讨论后认为：成都市临溪能源有限公司西来加油站“蒲江西来农机加油站双层罐改造项目”不属于验收不合格的九项情形之列，达到环保要求，验收合格。

1.5 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间均未收到公众投诉。

2、其他环境保护措施的实施情况

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

成都市临溪能源有限公司西来加油站制定了《成都市临溪能源有限公司西来加油站环境保护管理办法》，配备有环保管理人员，明确了环保职责，明确

了其环保工作第一责任人，对项目运营期间的各项污染的处理及防治进行了统筹安排、合理布局。

(2) 环境风险防范措施

成都市临溪能源有限公司西来加油站制定了各项风险防范措施，编制了突发环境事件应急预案（备案号：510131-2017-031-L）。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目内容不涉及区域削减及淘汰落后产能。

(2) 防护距离控制及居民搬迁

本项目未设置卫生防护距离。

2.3 其他措施落实情况

项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况。已落实双层罐改造工作，危险废物与有资质单位签订了危险废物处置协议。

成都市临溪能源有限公司西来加油站

2021年12月30日

